

محضر المعالجة التجريبية لقاطرة، 2009

قاطرة TEM2K: استعادة المحرك والضاغط ومجموعات العجلات دون تفكيك

مستودع إصلاح القاطرات «دالني فوستوتشنوي»، إدارة إصلاح معدات الجر المتحركة، سكة حديد الشرق الأقصى — فرع شركة «السكك الحديدية الروسية» المساهمة · اعتمده: مدير المستودع ف. إ. ديماغين

قاعدة مستودع القاطرات في فيازيمسكايا، روسيا · الأعمال من 9 أغسطس إلى 25 سبتمبر 2009 · المحضر بتاريخ 30.09.2009

نوع الوثيقة	موضوع المعالجة	المنتج
محضر لجنة المستودع بتوقيعات وأختام	قاطرة الديزل TEM2K رقم 1084 محرك ديزل FO-1 PDG4D رقم 133 ضاغط KT-6 رقم 20-04-311 مجموعتا العجلات والمحرك 1 و6	تقنية XADO منهجية الإصلاح دون تفكيك من مجموعة XADO الكيميائية · المعالجة على ثلاث مراحل

وحدة القاطرة	مدة التشغيل بعد الإصلاح	ما جرى قياسه
محرك الديزل FO-1 PDG4D رقم 133	359 يومًا	الخلوص الزيتي لمحامل المساند والمرافق؛ ضغط الزيت عند مواضع وحدة التحكم
الضاغط KT-6 رقم 20-04-311	359 يومًا	زمن الملء من 7.0 إلى 8.0 atm ؛ ضغط الزيت
مجموعتا العجلات والمحرك 1 و6	359 يومًا	سُمك سن التروس الصغيرة والكبيرة عند دائرة التقسيم

لم تفكك الوحدات: نُفذت المعالجة على ثلاث مراحل، وأُخذت قياسات «بعد» عقب 39 يومًا من تشغيل القاطرة.

النتائج الرئيسية

↓ **15 %**

خلوص «الزيت» في محامل ذراع التوصيل للمحرك،
0.14-0.19 → 0.09-0.17 mm

↑ **0.2-0.3 mm**

سُمك سن التروس الكبيرة لمجموعات العجلة والمحرك،
17.8 → 18.0-18.1 mm

↑ **6.7 %**

إنتاجية الضاغط KT-6، زمن الملء s 30 → 28

↑ **3.8 %**

ضغط زيت المحرك عند مواضع المتحكم، 2.5-4.8 →
2.7-5.0

محرك الديزل PDG4D-1: الخلوص الزيتي في محامل العمود
المرفقي، mm

المحمل رقم	محامل المساند، قبل / بعد	محامل المرافق، قبل / بعد
1	0.15 → 0.15	0.16 → 0.16
2	0.16 → 0.16	0.17 → 0.15
3	0.18 → 0.16	0.19 → 0.17
4	0.17 → 0.15	0.15 → 0.15
5	0.15 → 0.13	0.14 → 0.10
6	0.15 → 0.15	0.15 → 0.09
7	0.15 → 0.15	—

وفقاً لخلاصة المحضر، انخفض الخلوص في محامل المساند بنسبة 3.6 %، وفي محامل المرافق بنسبة 15 %. ولم يزد الخلوص في أي نقطة قياس.

محرك الديزل PDG4D-1: ضغط الزيت حسب مواضع وحدة تحكم
السائق

موضع وحدة التحكم	قبل المعالجة	بعد المعالجة
0	2.5	2.8
1	2.5	2.7
2	2.5	2.7
3	3.2	3.3

موضع وحدة التحكم	قبل المعالجة	بعد المعالجة
4	3.8	3.9
5	4.5	4.6
6	4.6	4.6
7	4.7	4.8
8	4.8	5.0

أُجري القياس عند درجة حرارة زيت 60 °C. ووفقًا لخلاصة المحضر، ارتفع ضغط زيت محرك الديزل بنسبة 3.8 %.

الضاغط KT-6 رقم 20-04-311

المؤشر	قبل المعالجة	بعد المعالجة
زمن الملء من 7.0 إلى 8.0 atm	30 s	28 s
ضغط زيت الضاغط	3.8	4.0

وفقًا لخلاصة المحضر، ارتفعت إنتاجية الضاغط بنسبة 6.7 %، وارتفع ضغط الزيت بنسبة 5.3 %.

مجموعات العجلات والمحرك: سُمْك السن عند دائرة التقسيم، mm

الترس	مجموعة العجلات والمحرك 1، قبل / بعد	مجموعة العجلات والمحرك 6، قبل / بعد
الصغير (القائد)	18.4 → 18.5	18.3 → 18.3
الكبير (المقود)	17.8 → 18.1	17.8 → 18.0

وفقًا لخلاصة المحضر، ازداد سُمْك أسنان تروس مجموعات العجلات والمحرك بما يصل إلى 3.4 %؛ ووفق قياسات الجدول بلغت الزيادة 0.1-0.3 mm.

استنتاجات لجنة المستودع

عولجت القاطرة، التي بلغت مدة تشغيلها 359 بعد آخر إصلاح، دون تفكيك الوحدات وعلى ثلاث مراحل. وسجلت لجنة مستودع إصلاح القاطرات «دالنيغوستوتشنويه» ما يلي: في المحرك الرئيسي انخفضت الخلوصات في محامل المساند بنسبة % 3.6 ، وفي محامل المرافق بنسبة % 15 ، وارتفع ضغط الزيت بنسبة % 3.8 ؛ وفي الضاغط KT-6 ارتفعت الإنتاجية بنسبة % 6.7 ، وارتفع ضغط الزيت بنسبة % 5.3 ؛ وفي تروس مجموعات العجلات والمحرك ازداد سُمك الأسنان بما يصل إلى % 3.4 . «تري اللجنة أن استخدام تقنية XADO يتيح: إطالة عمر الوحدات والمجموعات، وتحسين الخصائص الفنية للآليات، وخفض تكاليف العمل عند الإصلاحات، وهو أمر موجه اقتصاديًا». واقترحت اللجنة تحليل نطاق تطبيق تقنية الإصلاح دون تفكيك على وحدات ومجموعات أسطول القاطرات لتحديد الأثر الاقتصادي عند الاستمرار في استخدام تقنية XADO.

© XADO. جميع الحقوق محفوظة.
تتعلق النتائج بقاطرة المناورة TEM2K المزودة بمحرك ديزل PDG4D-1 وضاغط KT-6 ومجموعات العجلات والمحرك بمدة التشغيل المذكورة؛ وقد تختلف المؤشرات على معدات أخرى وفي ظروف تشغيل مغايرة. ونُشر أصل المحضر بتوقيعاته وأختامه كاملاً وهو متاح للتنزيل.

XADO