



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАБОТКИ ОТ 15.10.2003

# ГАЗ-33027: шум в раздаточной коробке устранён без разборки

ООО «СЕЙД-Трансавто» · утвердил директор Кузнецов Р. С. · главный механик Балухтин П. В. · обработку выполнило ООО «Арктик-Авто», директор Павлов И. В.  
г. Мурманск, Россия · акт от 15.10.2003, подписи и печати двух организаций

| ПРОДУКТ                                                                | ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ                                                                           | ТИП ДОКУМЕНТА                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ревитализант XADO<br>гель для КПП и редукторов ·<br>один тюбик на узел | Раздаточная коробка<br>ГАЗ-33027<br>гос. №О472ВР 51 · автомобиль<br>в рядовой эксплуатации | Акт о результатах<br>обработки<br>подписан заказчиком и<br>исполнителем, скреплён<br>печатами |

| ТЕХНИКА                                  | СОСТОЯНИЕ ДО ОБРАБОТКИ              | ЧТО ОЦЕНИВАЛОСЬ                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Автомобиль ГАЗ-33027,<br>гос. №О472ВР 51 | Шум в работе раздаточной<br>коробки | Шум узла в работе — оценка на<br>слух |

Обработка выполнена без разборки узла: гель залит в раздаточную коробку по штатной методике для КПП и редукторов.

## Что дала обработка

### 1ТЮБИК

гель XADO для КПП и редукторов на раздаточную коробку, без разборки узла

# Задача и результат

| ЭТАП                 | ЗАПИСЬ АКТА                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Решение на обработку | «Устранения шумов в раздаточной коробке»                        |
| Обработка            | Раздаточная коробка, гель XADO для КПП и редукторов, один тюбик |
| Результат обработки  | «Устранились шумы в работе раздаточной коробки»                 |

Шум оценивался на слух — приборного замера в акте нет; результат зафиксирован подписями заказчика и исполнителя.

## Заключение акта

Комиссия ООО «СЕЙД-Трансавто» и ООО «Арктик-Авто» зафиксировала в разделе «Результат обработки»: «Устранились шумы в работе раздаточной коробки». Обработка назначалась именно для устранения шумов и выполнена одним тюбиком геля XADO для КПП и редукторов — без разборки узла, без вывода автомобиля из эксплуатации и без замены деталей. Шум раздаточной коробки — признак выработки в зацеплении и подшипниках; его исчезновение после обработки означает, что зазоры в узле сократились. Приборного замера шума в акте нет, поэтому документ показывает не величину эффекта, а сам факт: узел, шумевший до обработки, после неё работает тихо, и подписи двух организаций стоят под этим выводом.



© XADO. Все права защищены.

Результаты относятся к раздаточной коробке автомобиля ГАЗ-33027 в условиях рядовой эксплуатации; на другой технике и при ином состоянии узла показатели могут отличаться. Оценка шума в акте качественная, приборного замера не проводилось. Оригинал акта от 15.10.2003 с подписями и печатями публикуется целиком и доступен для загрузки.