




BIÊN BẢN PHỤC HỒI Ổ TRỤC BƠM 22NDS

Máy bơm 22NDS: ổ trục bị loại bỏ do mài mòn trở lại hoạt động

Trạm cấp nước Dnipro của Liên hiệp công ích thành phố Kyivvodokanal · phê duyệt: kỹ sư trưởng của trạm V.A. Kostiuk; đại diện khách hàng: trưởng trạm bơm A.N. Fursa và trưởng phòng cơ khí A.I. Rachenko; đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần đóng XADO-Kyiv
Kyiv, Ukraina · xử lý 05/10/2000 · biên bản 05/03/2001 · 5 tháng vận hành dưới sự theo dõi

SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ	LOẠI TÀI LIỆU
XADO RVS chế phẩm sửa chữa phục hồi theo công nghệ XADO	Máy bơm nước 22NDS ổ đĩa đỡ hai dây tự lựa, kiểu 3542	Biên bản phục hồi ổ trục có chữ ký và con dấu của trạm

ĐỐI TƯỢNG	TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU	NỘI DUNG GHI NHẬN
Máy bơm nước 22NDS, ổ trục kiểu 3542	Đã tháo ra và loại khỏi vận hành vì hết tuổi thọ làm việc; mỡ bôi trơn — Litol	Nhiệt độ và độ ồn khi làm việc của ổ trục, vận hành không quá nhiệt

Không thay ổ trục — cụm ổ trục được xử lý bằng chế phẩm XADO RVS và lắp trở lại máy bơm.

Kết quả chính

↑ **5 tháng**

ổ trục vận hành bình thường, không quá nhiệt,
05/10/2000 → 05/03/2001

**Ổ trục bị loại bỏ do mài mòn đã
được phục hồi**

Ổ trục bơm trước và sau khi xử lý

THÔNG SỐ	TRƯỚC KHI XỬ LÝ	SAU KHI XỬ LÝ
Khả năng làm việc của cụm ổ trục	Đã hết tuổi thọ làm việc, ổ trục được tháo khỏi máy bơm	Được phục hồi bằng chế phẩm XADO RVS và đưa trở lại hoạt động
Nhiệt độ và độ ồn khi làm việc	Bất thường	Được khôi phục trong vòng 5 giờ máy bơm làm việc
Vận hành về sau	Cụm ổ trục thuộc diện phải thay thế	5 tháng vận hành bình thường, không quá nhiệt

Nhiệt độ và độ ồn được đánh giá theo thực tế làm việc của máy bơm: biên bản không nêu phép đo nhiệt độ và tiếng ồn bằng thiết bị đo.

Kết luận của biên bản

Trạm cấp nước Dnipro của Liên hiệp công ích thành phố Kyivvodokanal đã ghi nhận trong biên bản: "Sau khi xử lý ổ trục bằng chế phẩm XADO, nhiệt độ và độ ồn khi làm việc đã được khôi phục trong vòng 5 giờ máy bơm làm việc. Đến nay, ổ trục nói trên vẫn làm việc không quá nhiệt ở chế độ vận hành bình thường". Đây là ổ đĩa đỡ hai dây kiểu 3542, trước đó đã được tháo ra và loại khỏi vận hành vì hết tuổi thọ làm việc: cụm ổ trục từng bị coi là không còn dùng được và phải thay thế đã trở lại hoạt động, tính đến ngày ký biên bản đã làm việc **5 tháng** ở chế độ vận hành bình thường. Đối với trạm bơm, điều đó có nghĩa là không phải thay ổ trục và máy bơm vẫn tiếp tục hoạt động.

XADO

© XADO. Bảo lưu mọi quyền.
Kết quả áp dụng cho ổ đĩa kiểu 3542 của máy bơm nước 22NDS trong điều kiện của Trạm cấp nước Dnipro; ở các cụm chi tiết và chế độ làm việc khác, chỉ tiêu có thể khác. Bản gốc biên bản có chữ ký và con dấu được công bố toàn văn và có thể tải về. RVS — ký hiệu cũ của XADO, chế phẩm thế hệ 0; thế hệ sản phẩm hiện nay là các chất revitalizant.