

АКТ ЗАМІРІВ ДО І ПІСЛЯ ОБРОБЛЕННЯ · ДОГОВІР №79 ВІД 10.08.2000

Компресор КТ-6: вища продуктивність, нижча витрата оливи

ТОВ Фірма «Рогань», замовник — директор Г. С. Ткачов · виконавець робіт — ТОВ «ХАДО», генеральний директор В. Л. Зозуля

м. Харків, Україна · договір №79 від 10.08.2000 · замір після оброблення 08.09.2000 · акт 11.09.2000

ПРОДУКТ

ХАДО технологія®
відновлювальний ремонт
компресора за договором
№79

ОБ'ЄКТ РОБІТ

Компресор типу КТ-6
агрегат замовника · заміри до
і після оброблення

ТИП ДОКУМЕНТА

Акт від 11.09.2000
з підписами та печатками
сторін

АГРЕГАТ

Компресор типу КТ-6

ВИКОНАНІ РОБОТИ

Відновлювальний ремонт за технологією
ХАДО, договір №79 від 10.08.2000

ЗАМІРИ

До оброблення і 08.09.2000 —
після

Роботи виконано фахівцями ТОВ «ХАДО» на агрегаті замовника; заміри до і після — штатними приладами та датчиками підприємства.

Ключовий результат

↑ **15,4 %**

продуктивність компресора, накачування до 7,9 атм 23 хв 05 с → 20 хв 00 с

Параметри роботи компресора до і після оброблення

ПОКАЗНИК	ЗАМІР ДО І ПІСЛЯ	ЗМІНА
Час накачування системи від 0 до 7,9 атм	23 хв 05 с → 20 хв 00 с	продуктивність вища на 15,4 %
Витрата оливи	порівняння до і після ремонту	зниження на 20 %

В акті за рядком часу накачування зазначено ефективність **13,36 %** — скорочення часу виходу на робочий тиск.

Що зафіксував акт

За договором № 79 від 10.08.2000 фахівці ТОВ «ХАДО» виконали відновлювальний ремонт компресора типу КТ-6 за технологією ХАДО. Контрольний замір 08.09.2000 зроблено тими самими штатними приладами підприємства, що й замір до робіт: час виходу системи на робочий тиск **7,9 атм** скоротився з **23 хв 05 с до 20 хв 00 с**. Це **15,4 %** приросту продуктивності — за зміну компресор подає помітно більше повітря за того самого напрацювання. Другий результат — зниження витрати оливи на **20 %**: у поршневого компресора чад оливи прямо пов'язаний зі станом циліндропоршневої групи, і його падіння свідчить про відновлену герметичність — ту саму причину, через яку зросла подача. Результат прийнято актом з підписами та печатками обох сторін.

XADO

© XADO. Усі права захищені.

Результати стосуються компресора типу КТ-6, що працював у ТОВ Фірма «Рогань»; на інших агрегатах і режимах показники можуть відрізнятися. Заміри та акт оформлено спільно замовником і виконавцем робіт — ТОВ «ХАДО». Оригінал акта від 11.09.2000 з підписами та печатками публікується повністю і доступний для завантаження.