



ACTA DE RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DEL 15.10.2003

GAZ-33027: ruido en la caja de transferencia eliminado sin abrir

OOO «SEID-Transavto» · aprobado por el director R. S. Kuznetsov · mecánico jefe P. V. Balukhtin · tratamiento realizado por OOO «Arktik-Avto», director I. V. Pavlov
Múrmansk, Rusia · acta del 15.10.2003, firmas y sellos de dos organizaciones

PRODUCTO	OBJETO DEL TRATAMIENTO	TIPO DE DOCUMENTO
Revitalizante XADO gel para cajas de cambios y reductores · un tubo por unidad	Caja de transferencia GAZ-33027 matrícula O472VR 51 · vehículo en explotación ordinaria	Acta de resultados del tratamiento firmada por el cliente y el ejecutor, refrendada con sellos

EQUIPO	ESTADO ANTES DEL TRATAMIENTO	QUÉ SE EVALUÓ
Vehículo GAZ-33027, matrícula O472VR 51	Ruido en el funcionamiento de la caja de transferencia	Ruido de la unidad en marcha — evaluación auditiva

El tratamiento se realizó sin desmontar la unidad: el gel se vertió en la caja de transferencia según el método estándar para cajas de cambios y reductores.

Qué aportó el tratamiento

1tubo

de gel XADO para cajas de cambios y reductores en la caja de transferencia, sin desmontar la unidad

Objetivo y resultado

ETAPA	REGISTRO DEL ACTA
Decisión de tratar la unidad	«Eliminación de los ruidos en la caja de transferencia»
Tratamiento	Caja de transferencia, gel XADO para cajas de cambios y reductores, un tubo
Resultado del tratamiento	«Se eliminaron los ruidos en el funcionamiento de la caja de transferencia»

El ruido se evaluó de oído: el acta no recoge medición instrumental; el resultado queda registrado con las firmas del cliente y del ejecutor.

Conclusión del acta

La comisión de OOO «SEID-Transavto» y OOO «Arktik-Avto» dejó constancia en el apartado «Resultado del tratamiento»: «Se eliminaron los ruidos en el funcionamiento de la caja de transferencia». El tratamiento se prescribió precisamente para eliminar los ruidos y se ejecutó con un tubo de gel XADO para cajas de cambios y reductores, sin desmontar la unidad, sin retirar el vehículo del servicio y sin sustituir piezas. El ruido de la caja de transferencia es señal de desgaste en el engrane y en los rodamientos; su desaparición tras el tratamiento significa que las holguras de la unidad se redujeron. El acta no incluye medición instrumental del ruido, por lo que el documento no muestra la magnitud del efecto, sino el hecho en sí: la unidad que hacía ruido antes del tratamiento funciona en silencio después de él, y las firmas de dos organizaciones respaldan esa conclusión.

XADO

© XADO. Todos los derechos reservados.

Los resultados se refieren a la caja de transferencia del vehículo GAZ-33027 en condiciones de explotación ordinaria; en otros equipos y con otro estado de la unidad los indicadores pueden diferir. La evaluación del ruido en el acta es cualitativa, no se realizó medición instrumental. El original del acta del 15.10.2003 con firmas y sellos se publica íntegro y está disponible para su descarga.