



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАБОТКИ ОТ 15.10.2003

ГАЗ-33027: шум в раздаточной коробке устранён без разборки

ООО «СЕЙД-Трансавто» · утвердил директор Кузнецов Р. С. · главный механик Балухтин П. В. · обработку выполнило ООО «Арктик-Авто», директор Павлов И. В.
г. Мурманск, Россия · акт от 15.10.2003, подписи и печати двух организаций

ПРОДУКТ	ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ	ТИП ДОКУМЕНТА
Ревитализант XADO гель для КПП и редукторов · один тюбик на узел	Раздаточная коробка ГАЗ-33027 гос. №О472ВР 51 · автомобиль в рядовой эксплуатации	Акт о результатах обработки подписан заказчиком и исполнителем, скреплён печатами

ТЕХНИКА	СОСТОЯНИЕ ДО ОБРАБОТКИ	ЧТО ОЦЕНИВАЛОСЬ
Автомобиль ГАЗ-33027, гос. №О472ВР 51	Шум в работе раздаточной коробки	Шум узла в работе — оценка на слух

Обработка выполнена без разборки узла: гель залит в раздаточную коробку по штатной методике для КПП и редукторов.

Что дала обработка

1ТЮБИК

гель XADO для КПП и редукторов на раздаточную коробку, без разборки узла

Задача и результат

ЭТАП	ЗАПИСЬ АКТА
Решение на обработку	«Устранения шумов в раздаточной коробке»
Обработка	Раздаточная коробка, гель XADO для КПП и редукторов, один тюбик
Результат обработки	«Устранились шумы в работе раздаточной коробки»

Шум оценивался на слух — приборного замера в акте нет; результат зафиксирован подписями заказчика и исполнителя.

Заключение акта

Комиссия ООО «СЕЙД-Трансавто» и ООО «Арктик-Авто» зафиксировала в разделе «Результат обработки»: «Устранились шумы в работе раздаточной коробки». Обработка назначалась именно для устранения шумов и выполнена одним тюбиком геля XADO для КПП и редукторов — без разборки узла, без вывода автомобиля из эксплуатации и без замены деталей. Шум раздаточной коробки — признак выработки в зацеплении и подшипниках; его исчезновение после обработки означает, что зазоры в узле сократились. Приборного замера шума в акте нет, поэтому документ показывает не величину эффекта, а сам факт: узел, шумевший до обработки, после неё работает тихо, и подписи двух организаций стоят под этим выводом.



© XADO. Все права защищены.

Результаты относятся к раздаточной коробке автомобиля ГАЗ-33027 в условиях рядовой эксплуатации; на другой технике и при ином состоянии узла показатели могут отличаться. Оценка шума в акте качественная, приборного замера не проводилось. Оригинал акта от 15.10.2003 с подписями и печатями публикуется целиком и доступен для загрузки.