

BIÊN BẢN KẾT QUẢ XỬ LÝ NGÀY 15/10/2003

GAZ-33027: loại bỏ tiếng ồn hộp số phụ không tháo rời cụm máy

Công ty TNHH Seid-Transavto · giám đốc R.S. Kuznetsov phê duyệt · kỹ sư trưởng cơ khí P.V. Balukhtin · đơn vị thực hiện xử lý: Công ty TNHH Arktik-Avto, giám đốc I.V. Pavlov
Murmansk, Nga · biên bản ngày 15/10/2003, có chữ ký và con dấu của hai tổ chức

SẢN PHẨM

Chất revitalizant XADO
gel cho hộp số và hộp giảm tốc
· một tuýp cho mỗi cụm máy

ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ

Hộp số phụ
GAZ-33027
biển số O472VR 51 · xe trong
điều kiện khai thác thông
thường

LOẠI TÀI LIỆU

Biên bản kết quả
xử lý
có chữ ký của khách hàng và
đơn vị thực hiện, đóng dấu xác
nhận

MÁY MÓC

Xe GAZ-33027, biển số
O472VR 51

TÌNH TRẠNG TRƯỚC KHI XỬ LÝ

Tiếng ồn khi vận hành hộp số phụ

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Tiếng ồn của cụm máy khi vận hành
— đánh giá bằng tai

Việc xử lý được thực hiện mà không tháo rời cụm máy: gel được đổ vào hộp số phụ theo quy trình tiêu chuẩn dành cho hộp số và hộp giảm tốc.

Hiệu quả xử lý

Loại bỏ tiếng ồn hộp số phụ, xử lý không tháo rời cụm máy

Nhiệm vụ và kết quả

GIAI ĐOẠN	GHI NHẬN TRONG BIÊN BẢN
Quyết định xử lý	"Loại bỏ tiếng ồn trong hộp số phụ"
Xử lý	Hộp số phụ, gel XADO cho hộp số và hộp giảm tốc, một tuýp
Kết quả xử lý	"Tiếng ồn khi vận hành hộp số phụ đã được loại bỏ"

Tiếng ồn được đánh giá bằng tai — biên bản không có phép đo bằng thiết bị; kết quả được xác nhận bằng chữ ký của khách hàng và đơn vị thực hiện.

Kết luận của biên bản

Hội đồng gồm đại diện Công ty TNHH Seid-Transavto và Công ty TNHH Arktik-Avto đã ghi nhận tại mục "Kết quả xử lý": "Tiếng ồn khi vận hành hộp số phụ đã được loại bỏ". Việc xử lý được chỉ định chính là để loại bỏ tiếng ồn và được thực hiện bằng một tuýp gel XADO cho hộp số và hộp giảm tốc — không tháo rời cụm máy, không phải dừng khai thác xe và không thay thế chi tiết. Tiếng ồn của hộp số phụ là dấu hiệu của vết mòn ở vùng ăn khớp và ổ trục; việc tiếng ồn biến mất sau khi xử lý cho thấy khe hở trong cụm máy đã giảm. Biên bản không có phép đo tiếng ồn bằng thiết bị, vì vậy tài liệu không thể hiện mức độ hiệu quả mà xác nhận bản thân sự việc: cụm máy phát ra tiếng ồn trước khi xử lý thì sau khi xử lý vận hành êm, và chữ ký của hai tổ chức xác nhận kết luận này.



© XADO. Bảo lưu mọi quyền.
Kết quả áp dụng cho hộp số phụ của xe GAZ-33027 trong điều kiện khai thác thông thường; trên máy móc khác và ở tình trạng cụm máy khác, các chỉ tiêu có thể khác biệt. Đánh giá tiếng ồn trong biên bản mang tính định tính, không thực hiện phép đo bằng thiết bị. Bản gốc biên bản ngày 15/10/2003 có chữ ký và con dấu được công bố toàn văn và có thể tải về.