



2003年10月15日处理结果报告

GAZ-33027：不解体消除分动器运行异响

“SEID汽车运输”有限责任公司 · 总经理R.S.库兹涅佐夫批准 · 总机械师P.V.巴卢赫京 · 处理执行方：“北极汽车”有限责任公司，总经理I.V.帕夫洛夫
俄罗斯摩尔曼斯克市 · 报告日期2003年10月15日，双方签字盖章

产品	处理对象	文件类型
XADO磨损修复剂 变速箱及减速器凝胶 · 每个部件1支	GAZ-33027 分动器 车牌号O472VR 51 · 日常运营车辆	处理结果 报告 委托方与执行方签字并盖章

机械	处理前状态	评估内容
GAZ-33027汽车，车牌号O472VR 51	分动器运行异响	部件运行异响——听音判断

部件处理在不解体条件下进行：按变速器及减速器的标准处理方法将凝胶注入分动器。

处理效果

分动器噪声消除，部件不解体处理

任务与结果

阶段	报告记录
处理决定	“消除分动器异响”
部件处理	分动器，XADO变速箱及减速器凝胶，1支
处理结果	“分动器运行异响已消除”

噪声采用听音判断，报告中无仪器测量；结果经委托方与执行方签字确认。

报告结论

由“SEID汽车运输”有限责任公司与“北极汽车”有限责任公司组成的委员会在“处理结果”部分记录：“分动器运行异响已消除”。本次处理专为消除异响而安排，使用1支XADO变速箱及减速器凝胶完成，部件不解体、车辆不停运、不更换零件。分动器异响是啮合副与轴承磨损的征象；处理后异响消失，表明部件内的间隙已减小。报告中无噪声的仪器测量，因此该文件反映的不是效果的量值，而是事实本身：处理前有异响的部件，处理后运行安静，双方单位均在该结论上签字。

XADO

© XADO。版权所有。

上述结果适用于日常运营条件下GAZ-33027汽车的分动器；在其他机械上或部件状态不同时，指标可能有所不同。报告中的噪声评估为定性评估，未进行仪器测量。2003年10月15日报告原件（含签字和印章）全文公布，可供下载。